

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа села Преображеновка
Добровского муниципального района Липецкой области**

дата обследования: «29» декабря 2017 года

Полное наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Преображеновка Добровского муниципального района Липецкой области;

сокращённое – МБОУ СОШ с. Преображеновка

Состав комиссии по обследованию и категорированию МБОУ СОШ с. Преображеновка, (далее – объект образования):

Председатель комиссии:

Ярцева С.М. – начальник отдела образования администрации Добровского муниципального района Липецкой области.

Члены комиссии:

- Третьякова Л.Н. – заместитель начальника отдела образования администрации Добровского муниципального района;
- Двуреченский И.В. – представитель УФСБ России по Липецкой области;
- Некрасов А.В.- начальник ОНД по Добровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области;
- руководители объектов (территорий).

Основание: Приказ № 191 от 27.12.2017г. «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) в сфере образования на территории Добровского муниципального района на предмет оценки состояния защищенности».

Комиссия по обследованию и категорированию объектов образования в период с «28» по «29» декабря провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта образования и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте образования:

1.1. Адрес места расположения: 399175, Липецкая область, Добровский район с. Преображеновка, ул. Центральная, д.8; телефон 8-47463-4-71-60;

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Отдел образования администрации Добровского муниципального района Липецкой области.

Адрес: 399140, Липецкая область, Добровский район, с.Доброе, пл.Октябрьская, д.9 ,телефон 8(47463) - 2 -11-50;

1.3. Краткая характеристика: МБОУ СОШ с. Преображеновка расположена в центре с.Преображеновка по адресу: ул. Центральная дом 8. Со стороны фасада здания через дорогу расположены Спортивно-оздоровительный комплекс «Преображенковский» с плавательным бассейном и учебно-опытный участок

школы. Слева от здания расположено здание администрации сельского поселения Преображенковский сельсовет. Справа от здания расположено здание спортивного комплекса с мини-гостиницей. С задней части здания располагаются частные дома. Рельеф местности равнинный. Зеленые насаждения / деревья/ расположены справа по фасаду здания. Прилегающие лесные массивы отсутствуют. Возможность незаметного подхода не имеется;

1.4. Основное функциональное назначение: предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам Добровского муниципального района

1.5. Режим работы (функционирования): понедельник - суббота с 8.45 час. до 16.45 час, воскресенье - выходной

1.6. Занимаемая площадь периметра:

общая площадь территории составляет - 4450м²

застроенная площадь - 736,1 м²

замощенная площадь /асфальт/ - 1050 м²

протяженность периметра составляет - 157,6 м

1.7. Прилегающие объекты:

- администрация сельского поселения Преображенковский сельсовет

- спортивно-оздоровительный комплекс «Преображенковский»

- спортивный комплекс с мини-гостиницей

- ОПСП № 31 с.Преображенковка

1.8. Наличие рядом с объектом образования критических элементов и потенциально опасных участков: газовая котельная;

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: до 100 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта образования техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется;

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

МБОУ СОШ с. Преображенковка;

2.1.2. Количество видеокамер: 5 шт., из них находится в исправном состоянии 5 шт.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на монитор компьютера директора;

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется;

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней;

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 3 видеокамеры наружного наблюдения и 2 видеокамеры внутреннего наблюдения, установлены в коридорах школы;

2.1.7. Дополнительная информация: отсутствует;

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется;

2.2.1. Краткая характеристика: здание оборудовано 5 аварийными выходами. Имеются светящиеся таблички с указанием запасных выходов, а также таблички с указанием направления движения при эвакуации, ответственных за пожарную безопасность, телефоны вызова службы спасения

и пожарной части.

Эвакуация осуществляется согласно поэтажных планов эвакуации. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией. Эвакуируется весь педагогический состав, вспомогательный персонал и обучающиеся через основные входы и запасные выходы. 4 запасных выхода расположены на 1 этаже здания школы, 1 запасной выход расположен на 2 этаже здания школы. Руководит эвакуацией учитель ОБЖ. Команды подаются и делаются замечания учителя школы. По окончании эвакуации учитель ОБЖ школы докладывает директору о результатах эвакуации.

2.3. Система освещения: имеется;

2.3.1. Краткая характеристика: территория объекта оборудована светильниками: 2 светильника над входом в здание школы, 1 светильник над входом в столовой, 1 светильник с южной стороны здания школы.

Все световые выключатели находятся снаружи здания и с наступлением темноты включаются сторожем. Кроме этого работают светильники сельского освещения по ул. Центральная /2 шт/;

2.3.2. Достаточность освещения: достаточное;

2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует;

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: отсутствует;

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 0

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует;

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует;

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 0;

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: -----;

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Лафет-С» 12.01.2016г. №17-01-16;

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует;

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: имеется;

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Лафет-С» 12.01.2016г. №17-01-16;

2.7. Пожарная сигнализация: имеется;

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Лафет-С» 12.01.2016г. №17-01-16;

2.8. Средства телефонной связи: имеются;

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: отсутствует;

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют;

2.10. Ограждение объекта образования: имеется;

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 265,2 м.;

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: по периметру школы имеется забор из металлических прутьев высотой 1,5м. протяженностью 265,2 м. На территорию имеется основной въезд-выезд с северо-восточной стороны территории школы. Ворота двухстворчатые, распашные. Выполнены из металлических прутьев с жестким каркасом. Ширина створки 1,6м, высота 1,5 м. Закрываются на навесной замок. Открываются и закрываются по мере необходимости. Ключи находятся в учительской. Каб. № 20. Шлагбаум не

имеется;

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствуют.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования:

3.1. Физическая охрана: осуществляется;

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем;

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: в ночное время;

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается;

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):
1;

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится;

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: отсутствуют;

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется;

3.2.2. Специальными средствами: не требуется;

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется;

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта образования:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: директор МБОУ СОШ с. Преображеновка – Емельянова Лариса Михайловна;

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности: имеются;

4.2.1. Паспорт безопасности: в разработке;

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются;

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется;

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: не требуется;

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта образования в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеются;

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется;

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта образования по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: противопожарные тренировки: проводятся;

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год;

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: май 2017года;

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта образования: 08.08.2017 г;

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте образования: 0;

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте образования: 0;

5.3. Прогнозные последствия при совершении террористического акта:

в зависимости от обстановки:

- лица, находившиеся в момент террористического акта в его эпицентре, но выжившие, могут стать инвалидами, нетрудоспособными, получить серьезную психическую травму (психическое заболевание) на всю жизнь;

- родственники погибших могут лишиться единственного кормильца в семье, понести серьезнейшие моральные и нравственные страдания;

- создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления;

- материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктур;

Раздел 6. Выводы и предложения комиссии:

6.1. По результатам обследования МБОУ СОШ с. Преображеновка присвоена третья категория.

6.2. Выводы о надежности охраны объекта образования и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

7.2. Выводы о надежности охраны объекта образования и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:


а) выполнение требований по антитеррористической защищенности обеспечивает предотвращение угрозы жизни и здоровья персонала, учащихся, посетителей;

б) первоочередными мероприятиями, направленными на обеспечение антитеррористической защищенности объекта образования, являются:

в) необходимое финансирование – около 30 тыс. рублей

Председатель комиссии: _____ Ярцева _____ Ярцева С. М.
(роспись) (инициалы, фамилия)


Члены комиссии:



(роспись)

Третьякова Л. Н.


(инициалы, фамилия)



(роспись)

Двуреченский И. В.


(инициалы, фамилия)



(роспись)

Некрасов А.В.

(инициалы, фамилия)



(подпись)

Емельянова Л.М.

(инициалы, фамилия)